

Số: /TB-KSBT

Hưng Yên, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết quả giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

I. Thông tin chung:

- Tên cơ sở cấp nước: Nhà máy nước Thượng Hiền.
- Địa chỉ: thôn Tây Phú, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
- Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần Bitexco Nam Long.
- Nguồn nước nguyên liệu: Nước mặt sông Bến Hên.

II. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước:

1. Thông tin về mẫu thử nghiệm:

Căn cứ Kế hoạch số 99/KSBT-NS, ngày 14/7/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Kế hoạch giám sát các cơ sở cung cấp nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026. Ngày 28/7/2026 đoàn giám sát gồm đại diện Sở Y tế, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trạm y tế xã Lê Lợi đã tổ chức ngoại kiểm (đột xuất) 03 mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Nhà máy nước Thượng Hiền, cụ thể như sau:

- Mẫu số 01 (GS.52/28/07/26): Mẫu nước lấy tại vòi phát của cơ sở cấp nước.
- Mẫu số 02 (GS.53/28/07/26): Mẫu nước lấy vòi trực tiếp tại hộ gia đình Bà Phạm Thị Ngà, thôn Tây Phú, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
- Mẫu số 03 (GS.54/28/07/26): Mẫu nước lấy vòi trực tiếp tại hộ gia đình ông Trần Xuân Diệu, thôn An Đông, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.

Mỗi mẫu thực hiện xét nghiệm 31 thông số gồm: 27 thông số về hóa, lý và 04 thông số về Vi sinh vật.

2. Kết quả thử nghiệm: Căn cứ kết quả số: 1912, 1913, 1914/2026/KQTN-XN ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Có bản kết quả gửi kèm), cho thấy:

2.1. Về kết quả xét nghiệm các thông số Hóa, Lý:

- Mẫu số 1,2: 26/27 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép, thông số không đạt tiêu chuẩn cho phép cần khắc phục gồm: Chỉ số Pecmanganat.
- Mẫu số 3: 25/27 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép, thông số không đạt tiêu chuẩn cho phép cần khắc phục gồm: Hàm lượng Clo dư, Chỉ số Pecmanganat.

2.2. Về kết quả xét nghiệm các thông số Vi sinh vật:

- Mẫu 1,3: Có 3/4 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép, thông số không đạt tiêu chuẩn cho phép cần khắc phục gồm: P.aeruginosa.
- Mẫu 2: Có 2/4 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép, thông số không đạt tiêu chuẩn cho phép cần khắc phục gồm: Coliform, P.aeruginosa

III. Kiến nghị:

1. Nhà máy nước Thượng Hiền – Công ty cổ phần Bitexco Nam Long

- Rà soát lại ngay các quy trình sản xuất nước sạch của đơn vị để khắc phục kịp thời các thông số: Hàm lượng Clo dư, Pecmanganat, Coliform, P.aeruginosa chưa đạt tiêu chuẩn trong kết quả xét nghiệm gửi kèm.

- Thực hiện khắc phục ngay các chỉ số chưa đạt và thực hiện việc xét nghiệm lại các thông số này (thời gian thực hiện xét nghiệm trong 03 ngày) báo cáo kết quả khắc phục về các cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cung cấp cho người dân.

- Gửi thông báo kết quả giám sát này tới các địa phương trong phạm vi dự án cấp nước và các hộ gia đình, nhất là những hộ gia đình được giám sát ngay sau khi nhận được kết quả; hướng dẫn người dân cách xử lý nguồn nước trong thời gian nhà máy khắc phục, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân trong phạm vi cấp nước.

- Tiếp tục thực hiện công tác nội kiểm đúng quy định theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, thường xuyên rà soát hệ thống sản xuất, quy trình sản xuất, định kỳ có kế hoạch vệ sinh đường ống cấp nước tới các hộ gia đình. Khi có dấu hiệu bất thường về chất lượng nước cần thông báo ngay cho người dân và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng, bảo quản nguồn nước tại hộ gia đình đảm bảo vệ sinh, thường xuyên vệ sinh dụng cụ chứa nước.

- Thực hiện công khai kết quả nội kiểm, kết quả ngoại kiểm theo quy định hiện hành (công khai tại cơ sở cấp nước, gửi chính quyền địa phương trong phạm vi cấp nước).

- Đối với các thông số có tính chất dễ biến động (Hàm lượng Clo dư tự do, Độ đục...) đề nghị cơ sở cấp nước theo dõi chặt chẽ theo từng ca trực, thường xuyên kiểm soát chất lượng nước nguyên liệu để có kế hoạch điều chỉnh sản xuất cho phù hợp.

2. Đề nghị UBND xã Lê Lợi:

- UBND xã Lê Lợi chỉ đạo các phòng chức năng và Trạm Y tế xã chủ động giám sát hành động khắc phục của cơ sở cấp nước, yêu cầu gửi mẫu xét nghiệm lại (Có thể yêu cầu Trạm Y tế xã lấy mẫu đột xuất gửi lên Trung tâm KSBT để xét nghiệm hậu kiểm chỉ số không đạt theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh

tật) và có giải pháp quản lý theo quy định để đảm bảo chất lượng nước được duy trì bền vững.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở cấp nước trên địa bàn, nắm bắt thông tin phản ánh của người dân để kịp thời giám sát xét nghiệm chất lượng nước phục vụ nhân dân, có chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở cấp nước theo quy định khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có).

3. Đối với hộ gia đình sử dụng nước:

- Thực hiện ăn chín, uống sôi để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các vụ ngộ độc, nhất là ngộ độc liên quan đến đường tiêu hoá.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống cấp nước tại hộ gia đình, định kỳ (03-06 tháng) thực hiện vệ sinh dụng cụ trữ nước (bể chứa tại hộ gia đình và téc chứa nước).

- Khi có dấu hiệu bất thường về chất lượng nước tại hộ gia đình, đề nghị thông tin tới cơ sở cấp nước và cơ quan chức năng (thôn, xã,...) để phối hợp giải quyết nhằm đảm bảo chất lượng nước phục vụ nhân dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- UBND xã Lê Lợi;
- Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long;
- Nhà máy nước Thượng Hiền;
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Khoa xét nghiệm CDHA &TDCN;
- Khoa TTGDSK của CDC(để đăng tải);
- Lưu VT, SKMT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Hồng Nhung